



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oonipm@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А,

тел/факс (8-384-2) 53-87-90, E-Mail: ondpr1@42.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа, адрес места нахождения)

Предписание

об устранении нарушений

обязательных требований

пожарной безопасности № 316/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Основная общеобразовательная школа № 46»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Розанова А.С. № 613 от 21 сентября 2022, в период с «21» октября 2022 г., 14 час. 00 мин. до «28» октября 2022 г., 14 час. 00 мин. (продолжительностью 4 часов) проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Котляровой Ольгой Анатольевной, капитаном внутренней службы в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 46» по адресам: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово город, Нахимова улица, 177, 650014, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово город, Дегтярева улица, 10.

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал директор Ткачева Лилия Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Объект по адресу: г. Кемерово, ул. Дегтярева, 10				
1.	Огнетушители	п. 409 Правил противопожарного	01.06.2023	

	располагаются без специальных подставок из негорючих материалов (фактически подставки из горючих материалов)	режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479		
2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации выполняется не согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	ч. 1 ст. 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.4.2. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	
3.	События ложных срабатываний не записываются в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин.	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.5.4. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	
4.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
5.	На объекте защиты замки на ВСЕХ дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
6.	Дверь на лестничную клетку (где располагается кабинет завхоза), расположенная на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания.	ст. 4 ч. 4; 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	
7.	Руководитель организации	п. 17 (б) Правил	01.06.2023	

	не организовал не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания. (лестница 3-го типа)	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479		
8.	В полу на путях эвакуации, при перепаде высот менее 0,45 м не предусмотрен пандус с уклоном менее 1:6. (выход непосредственно наружу зеленое крыло).	ст. 4 ч. 4; 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	
9.	При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в эвакуационные коридоры, ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м. (по факту 0.5м.) (коридор где «1 класс»)	ст. 4. ч.4. ст. 6.ч.1, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ. п; 4.3.3. СП 1.13130. 2020. Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	
10.	У эвакуационной двери размещены предметы (вдоль коридора висят куртки) (коридор где «1 класс»)	п. 16 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
11.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.12, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	
12.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего пожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью). (фактически испытания ВПВ на водоотдачу отсутствуют)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; п. 7.3 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение»	01.06.2023	
13.	На объекте защиты проводятся изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации (03.10.2022 замена ИП, заменен ППКП, в столовой заменены датчики с	п. 16 (о) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	

	дымовых на тепловые при этом проектная документация на изменения разработана не была:).			
14.	Инструкция, утвержденная руководителем организации, не является инструкцией о мерах пожарной безопасности, так как не содержит описание, порядок и способы осуществления конкретных действий по выполнению требований пожарной безопасности в здании. (инструкция от 20.07.2022).	ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
15.	В журнал извещений (журнал учета срабатываний пожарной сигнализации), отсутствуют следующие сведения: тип извещений («Пожар», «неисправность» и т.п.)	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.3.3. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	
16.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;	01.06.2023	
Объект защиты по адресу: г. Кемерово, ул. Нахимова, 177				
17.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации выполняется не согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	ч. 1 ст. 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.4.2. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	

18.	События ложных срабатываний не записываются в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин.	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.5.4. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	
19.	На объекте защиты замки на ВСЕХ дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
20.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
21.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.12, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	
22.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего пожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью). (фактически испытания ВПВ на водоотдачу отсутствуют)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; п. 7.3 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение»	01.06.2023	
23.	В журнал извещений (журнал учета срабатываний пожарной сигнализации), отсутствуют следующие сведения: тип извещений («Пожар», «неисправность» и т.п.)	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.3.3. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2023	

24.	Инструкция, утвержденная руководителем организации, не является инструкцией о мерах пожарной безопасности, так как не содержит описание, порядок и способы осуществления конкретных действий по выполнению требований пожарной безопасности в здании. (инструкция от 20.07.2022).	ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
25.	На объекте защиты проводятся изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации (03.10.2022 замена ИП, заменен ППКП, при этом проектная документация на изменения разработана не была).	п. 16 (о) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
26.	В окнах лестничных клеток типа Л1 не предусмотрены устройства для открывания окон.	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.06.2023	
27.	В случае установления требований пожарной безопасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации, на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (деревянная перегородку в вестибюле)	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
28.	Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей. (3ий этаж правое крыло, 2 этаж левое крыло)	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2023	


29.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения ИП, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя. (ИПР отсутствует защита)	ст. 4 ч. 4., ст. 83. Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020. <u>Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования</u>	01.06.2023	
30.	На объекте защиты устроено на лестничной клетке кладовая (под маршем 1ого этажа, складское помещение)	п. 16 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
31.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (помещение категории В3 на 1-ом этаже, расчет не предоставлен).	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.06.2023	
32.	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания (дверь категории В3)	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;	01.06.2023	
33.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Игорь Игоревич Котлярова 1.11
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))


(подпись)

✓ « 28 » 10 2022г.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

Котлярова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)

« 28 » 10 2022г.

